

CT/D – 1286

Florianópolis, 5 de outubro de 2021.

Ao Senhor  
Marcelo Esper Maués  
Presidente  
Associação Praia Brava  
Rua Santa Luzia, nº 283, Fundos, Trindade  
88036-540 Florianópolis – SC

Senhor Presidente,

**REF.:** Ofício 05/2021 – obras em vias públicas no Loteamento América do Sol, Balneário Praia Brava.

Com os nossos cordiais cumprimentos, e em atenção ao Ofício 05-2021, o qual notifica esta Companhia sobre transtornos em vias públicas decorrentes de intervenções operacionais nas redes de água e esgoto sem a devida sinalização e pronto reparo e, requer providências, prestamos os devidos esclarecimentos.

Conforme verificação *in loco* realizada pelos técnicos da Unidade Operacional Costa Norte de Florianópolis – AFLS/UOCON, a irregularidade do pavimento na rua Ennio Demari Cavallazzi foi causada por rompimento da rede de drenagem pluvial, de competência da Prefeitura Municipal.

Concernente à CASAN, nesse logradouro, executamos o nivelamento da tampa do abrigo de registro e válvula reguladora de pressão que aparecem nas fotos, bem como da via com base asfáltica, recolocação das lajotas soltas e preenchimento dos espaços com argamassa, anexo I.

Outros serviços de recomposição, ruas e calçadas, estão sendo executadas em conjunto com o Projeto de Melhoria Operacional da região, anexo II.

Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outras informações que porventura sejam consideradas necessárias.

Atenciosamente,

Eng.º PEDRO JOEL HORSTMANN  
Diretor de Operação e Expansão

Eng.º ANDERSON RODRIGO MIRANDA  
Superintendente Regional de Negócios  
da Região Metropolitana da Grande  
Florianópolis

(documento assinado digitalmente)

EM/SRM/JVS

Processo CASAN SGPe 00068997/2021



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **G5KLE675**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ANDERSON RODRIGO MIRANDA** (CPF: 004.XXX.749-XX) em 05/10/2021 às 17:05:06  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/01/2021 - 09:46:58 e válido até 15/01/2121 - 09:46:58.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **PEDRO JOEL HORSTMANN** (CPF: 573.XXX.949-XX) em 06/10/2021 às 08:25:23  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 20/07/2021 - 08:54:07 e válido até 20/07/2121 - 08:54:07.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://sgpe.casan.com.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0FTQU5fMV8wMDA2ODk5N182ODk5N18yMDIxX0c1S0xFNjc1> ou o site

<https://sgpe.casan.com.br/portal-externo> e informe o processo **CASAN 00068997/2021** e o código **G5KLE675** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ANEXO I

BAIXADA

**Protocolo:** 16/09/2021 14:09 009041

**Serviço:** 5510 RA RECL.CONTRA SERV.PREST.OPERACIONAL - LOGRADOURO

**Localidade:** FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE / CANASVIEIRAS

**Endereço:** R. ENNIO DEMARIA CAVALLAZZI -

**Motivo:** Sinalizar caixa do Mcromedidor e demais irregularidades no pavimento desse Logradouro e R. Maurílio Lopes da Silva conforme Ofício 05-2021 recebido via SGPe nº 00068997/2021

**Última execução:** 16/09/2021 14:58

**Dados da Baixa:** ALINE (às 17/09/2021 14:31)

Cliente / Solicitante

Nome do Solicitante:

UOCON



Histórico da Solicitação

	Thursday 16 September 2021			Friday 17 September 2021						Saturday 18 September 2021		
	12:00	16:00	20:00	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	00:00	04:00	08:00
UOCON MAT - D		EXECUTADA						BAIXADA				

Dados da Execução

Equipes Participantes

UOCON MAT - D - De: 16/09/2021 14:42 Até: 16/09/2021 14:58

93793 - ANDRE LUIZ TEIXEIRA

Fotos da Execução



Serviços Executados

Serviço Executado	Faturamento Serviço	Opções
<b>5510 - RA RECL.CONTRA SERV.PREST.OPERACIONAL - LOGRADOURO</b> Horas Trabalhadas: 00:16 Parecer da Execução: Rompimento da estrutura da pluvial. Necessita reconstrução pela PMF. T5 exposta no meio da rua e na calçada foram sinalizadas. Repor lajotas na entrada do reservatório. Local sinalizado.	Tipo Faturamento: Não Faturável	
<b>Total de tempo de execução dos serviços em campo: 00:16</b>		

Materiais Utilizados

**Material**

Nenhum material utilizado

**🚗 Uso de Veículos**

Placa	Odometro inicial	Odometro final	Quantidade quilometragem
Nenhum veículo cadastrado			


**Parecer Final**



Rompimento da estrutura da pluvial. Necessita reconstrução pela PMF. T5 exposta no meio da rua e na calçada foram sinalizadas. Repor lajotas na entrada do reservatório. Local sinalizado.


186 / 500

Desenvolvido pela Gerência de Informática - GIN/DIDS  
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN  
[www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

ANEXO II







# ANEXO II

## EXECUTANDO

**Protocolo:** 22/07/2021 09:55 010236

**Serviço:** 5946 RA MELHORIA OPER. SUP. 100MM C/ASF. P/M.L.

**Localidade:** FLORIANÓPOLIS COSTA NORTE / CANASVIEIRAS

**Endereço:** AV. TOM TRAUOGOTT WILD -

**Motivo:** PMOR solicitado pelo Guilherme - chefe UOCNE

**Cliente / Solicitante**

**Nome do Solicitante:**

UOCNE



### Histórico da Solicitação

	2021	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
PAR UOCON				EXECUTANDO		

### Dados da Execução

#### Fotos da Execução





